



Control Service A/S Kvalitetskontroll Fjellveien 8, 8012 Bodø Epost: rogerw@controlservice.no Mob: 97 60 58 77 Org.nr: 879 784 352		Tykkelsesmåling	
		Rapport: 01	Side: 1/3
		Ordre nr: 4522	Test dato: 26/01/21
KONTROLL- OBJEKT			
Navn: John W-LK4377		Tegning: Skisse	
Sted: Reipå		Overflate: Slipt	
Tykkelsesmåler: Olympus 45		DNVGL sertifikat nr: AOSS0000D80	
Beskrivelse: Control Service AS har på oppfordring fra reder, Roar Wallmann utført tykkelsesmåling av John W- LK4377 på slip hos FBM- Reipå Tykkelsesmålingene er utført i forbindelse med overtagelse av båt. ➤ Bunn opp til vannlinje ➤ Bunn i lasterom/ garnering ➤ Lensebrønn i lasterom			

John-w tykkelsesmåling styrbord side



Control Service A/S Kvalitetskontroll Fjellveien 8, 8012 Bodø Epost: rogerw@controlservice.no Mob: 97 60 58 77 Org.nr: 879 784 352	Tykkelsesmåling	
	Rapport: 01	Side: 2/3
	Ordre nr: 4522	Test dato: 26/01/21
KONTROLL- OBJEKT		
Navn: John W-LK4377	Tegning: Skisse	
Sted: Reipå	Overflate: Slipt	
Tykkelsesmåler: Olympus 45	DNVGL sertifikat nr: AOSS0000D80	

John-w Tykkelsesmåling babord side



Roger Wilhelmssen

Control Service A/S Kvalitetskontroll Fjellveien 8, 8012 Bodø Epost: rogerw@controlservice.no Mob: 97 60 58 77 Org.nr: 879 784 352	Tykkelsesmåling	
	Rapport: 01	Side: 3/3
	Ordre nr: 4522	Test dato: 26/01/21
KONTROLL- OBJEKT		
Navn: John W-LK4377	Tegning: Skisse	
Sted: Reipå	Overflate: Slipt	
Tykkelsesmåler: Olympus 45	DNVGL sertifikat nr: AOSS0000D80	

John w lasterom

