



Skude Hydraulikk og Aluminium AS

Montering av Aggregat.

Montering av Aggregat.

Aggregatet skal monteres horisontalt, det skal fylles ca 85% fullt med hydraulikkolje N32. Aggregatet bør monteres med minst 20 kvadrat kabel, terminalene er merket med rødt + og svart -.

Aggregatet stilles inn ved å skru av hette på motsatt side av manometeret, også skru den svarte umbrako skruen inn. Aggregatet skal stilles inn på 80 bar.

Sett fast haleren og hiv, still så aggregatet. (HUSK Å ÅPNE VENTILRATTET PÅ MANOMETERET).

P = Trykk og T = Tank (kan ikke kobles feil)

Aggregatet bør monteres i en benk eller kasse med lufting, for beskyttelse mot vær og vind.

Mål på aggregatet er L600 B200 H220. Motor er 300w og trekker ca30A.
Pumpen gir 5l/min og tanken tar 8 liter N32.

Mvh:

Chris Andre Nymoen.

Skude Hydraulikk og Aluminum AS.

Tlf: 47860985