

Generelle opplysninger

| | | | | |
|----------------|---------|-------------|--------|---------------------------|
| Fartøyets navn | Bøfjord | Kallesignal | LG2714 | Utløpsdato fartøyinstruks |
| Største lengde | 10,04 m | Byggeår | 2007 | Byggeverft |
| | | | Selfa | Byggenr. 206 |
| | | | | 02.11.2025 |

Generelle begrensninger

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Største fartsområde | For perioden f.o.m 15.05. t.o.m. 30.09. | Kystfiske |
| | For perioden f.o.m 01.10. t.o.m. 14.05. | Kystfiske |

Radiodekningsområde A1

| | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------|
| Stabilitetsberegninger er utarbeidet | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nei <input type="checkbox"/> | Dato hvis ja | 04.01.2016 |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------|

Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene Ja Nei

| | | |
|---|-------|-------|
| Største beregnede dypgående (moulded) midtskips | 0,898 | meter |
|---|-------|-------|

| | | |
|--|-----|----|
| Skibord til overkant av dekk i borde midtskips | 369 | mm |
|--|-----|----|

Begrensninger som gjelder ved garn og line

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----------------|
| Is-løs utrustning på dekk (redskap m.m.) | 0,300 | tonn | 0,300 | meter over dekk |
|--|-------|------|-------|-----------------|

| | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|-----------------|
| Is-dekkslast/fangst | 0,300 | tonn | 0,300 | meter over dekk |
|---------------------|-------|------|-------|-----------------|

| | | |
|---|------|----------------|
| Tiltalt volum av lasterom, inklusive trunk / karm | 6,60 | m ³ |
|---|------|----------------|

| | | |
|--------------------|------|------|
| Is-last i lasterom | 4,30 | tonn |
|--------------------|------|------|

Fartøyet er beregnet for

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last | <input type="checkbox"/> | Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann) |
|--|--------------------------|---|

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%) | <input type="checkbox"/> | Føring av fisk i vann, ubegrenset innblanding is/vann |
|--|--------------------------|---|

Begrensninger som gjelder ved jukse og teine

| | | | | |
|--|-------|------|-------|-----------------|
| Is-løs utrustning på dekk (redskap m.m.) | 0,300 | tonn | 0,300 | meter over dekk |
|--|-------|------|-------|-----------------|

| | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|-----------------|
| Is-dekkslast/fangst | 0,300 | tonn | 0,300 | meter over dekk |
|---------------------|-------|------|-------|-----------------|

| | | |
|---|------|----------------|
| Tiltalt volum av lasterom, inklusive trunk / karm | 6,60 | m ³ |
|---|------|----------------|

| | | |
|--------------------|------|------|
| Is-last i lasterom | 4,30 | tonn |
|--------------------|------|------|

Fartøyet er beregnet for

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last | <input type="checkbox"/> | Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann) |
|--|--------------------------|---|

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%) | <input type="checkbox"/> | Føring av fisk i vann, ubegrenset innblanding is/vann |
|--|--------------------------|---|

Redningsmidler og nødutstyr

| | | | | |
|-----------------|---|-----|------------|-------------------|
| Redningsdrakter | 2 | stk | Plassering | Styrehus og lugar |
|-----------------|---|-----|------------|-------------------|

| | | | | |
|----------------|---|-----|------------|----------|
| Redningsvester | 2 | stk | Plassering | Styrehus |
|----------------|---|-----|------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----|------------|----------|
| Kapasitet for (antall personer) | 4 | stk | Plassering | Dekkshus |
|---------------------------------|---|-----|------------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|---------------------------|
| Brannslukningsapparater | 3 | stk | Plassering | Styrehus og maskinnedgang |
|-------------------------|---|-----|------------|---------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|------------|----------|
| Utstyr for brannslukningsanl. i motorrom | | | Plassering | Dekkshus |
|--|--|--|------------|----------|


| | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|----------|
| Utstyr (Raketter, nød-bluss...etc) | | | Plassering | Styrehus |
|------------------------------------|--|--|------------|----------|

Forenklet kontroll skal utføres 02.05.2025-02.11.2025

Uten kontroll skal utføres 02.11.2022-02.11.2023

Godkjent foretak Synfaring AS

1.2020 Underskrift og stempel



Landdirektoratet ved uanmeldte tilsyn

| | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Antall pålegg | Tilbakeholdt | Underskrift | Merknader ¹⁾ |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Galaxy S22