

Kontrollskjema

For elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy,
laste- og passasjerskip under 15 meter. Gjelder alle
spenninger opp til 1000VAC og 1500VDC.

Navn Follabuen	Kj.sign. LM9033	Fartøytype Fiskefartøy	Største lengde 9.8m
Eier Jan Ove Skillingsås			
Adresse Abelvævegen 6		Postnr: 7970	Poststed: Kolvereid
Godkjenning i samsvar med Nordisk Båt Standard (NBS) for Yrkesbåter under 15 meter: ☐ Enpolet anlegg: ☐			
Generatoranlegg (formål) Dynamo (forbruk og start)	Spenning (V) 24	Ytelse (kVA) ukjent	Batterianlegg (formål) Startbatterier Forbruksbatterier
			Spenning (V) 24 24
			Ytelse (Ah) 135 180

0 Kontrolltype 0.1 ☐ Nykontroll 0.1.1 ☐ Prøving 0.1.2 ☒ Samsvarserklæring 0.2 ☐ Periodisk kontroll 0.2.1 ☐ Prøving 1. Dokumentasjon 1.1 ☒ Enlinjeskjema 1.2 ☒ Teknisk dokumentasjon 2. Landtilkobling 2.1 ☒ Kabler og materiell 2.2 ☐ Forrigling 2.3 ☒ Jording 3. Generatoranlegg 3.1 ☐ Generator 3.2 ☐ Generatorkabel 3.3 ☐ Innføringer 3.4 ☐ Vern 4. Batterianlegg 4.1 ☒ Jord- og kortslutningssikker forlegging 4.2 ☒ Kapasitet 4.3 ☒ Plassering 4.4 ☒ Startanlegg, 2 batterisett 4.5 ☒ Batterikasse 4.6 ☒ Diodesperre 4.7 ☐ Elektriske energilagringssystemer (EES)	5. Hoved-/fordelingstavler 5.1 ☒ Kapslingsgrad og konstruksjon 5.2 ☒ Instrumentering 5.3 ☒ Vern 5.4 ☐ Jording 5.5 ☒ Kursfortegnelse/merking 5.6 ☐ Annet 6. Kabel- og ledningsanlegg 6.1 ☒ Skipskabel/-ledning 6.2 ☒ Forlegging, festing og mek. beskyttelse 6.3 ☒ Endeavslutning 6.4 ☒ Koblingsbokser kapsling 6.5 ☒ Synlig skade 6.6 ☒ Gjennomføring 7. Utstyr (motorer, lysutstyr, ovner mv.) 7.1 ☒ Kapslingsgrad 7.2 ☒ Egnethet 7.3 ☐ Motorer 7.4 ☒ Tilkobling på oljefyringsanlegg 7.5 ☐ Varmekabel 7.6 ☒ Lanterner 7.7 ☒ Styremaskinanlegg 8. Generelt 8.1 ☒ 2 uavhengige strømkilder 8.2 ☒ Nødstop 8.3 ☒ Isolasjonsmotstand 8.4 ☐ Rengjøring
--	--

Beskrivelse av mangler (fortsett evt. på side 3 ved behov)

- 5.1 Kapsling mangler på navigasjonssentral montert inne på klosett
- 5.2 Instrumentering mangler
- 5.5 Kursfortegnelse st.hus er feil/mangler
- 5.5 Mangler merking av navigasjonspanel
- 6.1 PFSK til lanterner ?
- 6.2 Kabling i maskinrom må festes bedre,
- 6.2 Kabling i mast må festes
- 6.6 Gjennomføring til bat.kasse forbruk defekt,
- 6.6 Mangler kabelinnføring/tetting rundt kabler inn i bakkant av st.hus
- 7.1 Kapsling til Rundtlysende hvit, NUC Fiske hvit lanterne mangler
- 7.4 Innføring Oljefyringsovn mangler nippel
- 7.6 – Topplanterne mangler
 - Rundtlysende rød, NUC topp lyser ikke
 - Rundtlysende hvit, NUC Fiske hvit lyser ikke
 - Akterlanterne mangler
 - Rundtlysende rød, NUC bunn mangler ?
- 7.7 Kommentar: Manuell Rattpumpe
- 8.3 Jordfeilttest instrument mangler

Øvrig: Søkelyskaster og kjørellys fungerer ikkje



Alarmsentral gir feilalarm

Kontrollert og funnet i samsvar med gjeldende forskrift for maritime elektriske anlegg (fme): ☐

Ved kontrollen ble det funnet feil og mangler av kategori B: ☒ frist for retting: 26.02.2025

Ved kontrollen ble det funnet feil og mangler av kategori A* ☐ retting utført:

Neste kontroll skal utføres innen (maks. 5 år): 26.11.2029

Kontroll utført (dato): 26.11.2024	Utført av (underskrift): 	Akseptert elektroforetak: 
Feil / mangler utbedret (dato):	Utført av (underskrift):	Elektroinstallatør:

Melding om retting skal sendes til det aksepterte elektroforetaket som har utført kontrollen.

* Dersom det blir funnet feil eller mangler av kategori A, alene eller sammen med kategori B, og utbedring ikke kan foretas innen avsluttet kontroll, skal ikke Sjøfartsdirektoratets foretak utstede fartøysinstruks for fartøyet.

Dette kontrollskjemaet skal oppbevares om bord.

Beskrivelse av mangler (*fortsettelse fra side 2*):